

VX-5R italiano

Pag. 33 MONITOR TEMPO D'USO E CARICA RESIDUA BATTERIA, leggasi:
In fondo: Il contatempo può ripartire da zero, basta premere [F/W] per 1 sec. e dopo [6(RP)ONT] mentre è visualizzato il tempo d'uso, l'indicazione passa a:
R 00:00 T 00:00.

Pag. 63 IMPOSTAZIONE PASSO 10 (VFO_LINK).
Aggiungere
in fondo: Con VFO impostati sulla stessa banda.